



# BOLETIN INFORMATIVO

## AJUSTE EN NUESTRO PRODUCTO

Nos complace anunciarles que, como parte de nuestro compromiso con la calidad y la innovación, hemos implementado un ajuste significativo en nuestro producto: **SOPORTE DE MOTOR 2903224.**

Se identifico que el anclaje del deposito de refrigerante se encontraba en una posición diferente al OEM.



Actualmente el anclaje ya se encuentra en correcta posición.



Las mejoras se ven reflejadas a partir de los lotes: 05 -24

Atentamente,

Suspensión y Dirección