



SYD®

BOLETIN INFORMATIVO

Números quintados incorrectos.

En SyD®, nos comprometemos a brindar productos de calidad y a mantener una comunicación transparente con ustedes. Queremos informarles que se ha identificado un error en el marcado de los productos 40110-B9500 y 40160-01G50 ya que presentan un número incorrecto que no corresponde a su identificación real:



Es importante destacar que este error es únicamente en la marcación y no afecta en absoluto la funcionalidad, calidad o desempeño de los productos. Ambos pueden ser instalados y utilizados sin ningún inconveniente.

Además, ya hemos tomado las medidas necesarias para corregir esta situación en los próximos embarques, asegurando que los productos sean identificados correctamente. Agradecemos su comprensión y confianza, y estamos a su disposición para cualquier duda o aclaración a través de soporte@syd.com.mx.

Atentamente,

Suspensión y Dirección.