

BOLETIN INFORMATIVO

MEJORA EN NUESTRO PRODUCTO

Nos complace anunciarles que, como parte de nuestro compromiso con la calidad y la innovación, hemos implementado una mejora significativa en nuestro producto: **HORQUILLA INFERIOR “L” F77A-3079-FAIT.**

Se corrige señalización de lateralidad en piezas, así como desde origen, con el quintado correcto (L)



Se corrige señalización de lateralidad en piezas, así como desde origen, con el quintado correcto



Esta mejora puede observarse a partir del lote 05-25

Atentamente:

Suspensión y Dirección