




BOLETIN INFORMATIVO

MEJORA EN NUESTRO PRODUCTO

Nos complace anunciarles que, como parte de nuestro compromiso con la calidad y la innovación, hemos implementado una mejora significativa en nuestro producto: **HORQUILLA SUPERIOR F5TZ-3082-R.**



Mejora en el cubre polvo.
Se cambio la forma del chaflan de la rótula.



HORQUILLA INFERIOR CONTROL ARM **SYD**
F5TZ-3082-R
FORD, MERCURY EXPLORER 4x2 1995-2001
PAÍS DE ORIGEN/ MADE IN: CHINA/
CHINA
CONTENIDO: 1 PIEZA LOT: 11-24
CONTENT: 1 PIECE

La mejora en el cubre polvo se ve reflejada a partir del lote 11-24

Atentamente,
Suspensión y Dirección