



BOLETIN INFORMATIVO

MEJORA EN NUESTRO PRODUCTO

En línea con nuestro compromiso de ofrecer productos de la más alta calidad, se detectó que los **amortiguadores delanteros con SKU 7001072 y 7001073** presentaban cierta dureza durante la compresión o en el proceso de purga.

Tras la revisión correspondiente, el área de Calidad, en coordinación con el proveedor, implementó los ajustes necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de los amortiguadores. Con estas mejoras, el proceso de purga se realiza ahora sin inconvenientes, asegurando la confiabilidad y desempeño esperado de nuestros productos.



El proceso de purga puede realizarse sin inconvenientes.



La mejora en los amortiguadores se puede ver reflejada a partir de los lotes 05-24

Atentamente,

Suspensión y Dirección