



SISTEMA DE DIRECCIÓN DE PIÑÓN CREMALLERA

Política de garantías
de productos no procedentes

USO DE HERRAMIENTA INADECUADA

Utilizar herramienta no autorizada en el manual de servicio del fabricante durante la instalación del producto.



INSTALACIÓN INCORRECTA

No seguir el proceso de instalación del manual de servicio del fabricante.



DESGASTE POR USO HABITUAL

Desgaste natural en condiciones normales de operación del producto (incluidos los guardapolvos y accesorios) así como corrosión o factores ambientales.



USO INADECUADO

Emplear el producto en un vehículo distinto a la aplicación establecida en el catálogo SYD®, exceder la capacidad de carga del vehículo, riesgo de tránsito (Impacto repentino, escombros o colisión).



TERMINAL DE DIRECCIÓN INTERIOR/EXTERIOR

- Golpes, marcas o deformaciones por impacto, manejo negligente y/o colisión en el cuerpo de la Terminal de Dirección
- Uso de herramienta inadecuada
- Resquebrajamiento y ruptura de cubre polvo por contaminación de elementos químicos



NUDOS DE COLUMNA DE DIRECCIÓN

- Golpes o marcas de impacto en la articulación o el cuerpo del nudo
- Poca o nula lubricación de la articulación del nudo de la columna de dirección



CREMALLERA / DIRECCIÓN MECÁNICA

- Golpes o marcas de impacto en el housing de la cremallera
- No colocar y ajustar la cremallera en su posición de trabajo, así como no aplicar torque adecuado en los pernos de la cremallera



BOMBA DE DIRECCIÓN

- Golpes o marcas de impacto en el housing de la Bomba de Dirección
- No colocar y ajustar la Bomba de Dirección en su posición de trabajo, así como no aplicar torque adecuado en los pernos o conectores metálicos de las mangueras hidráulicas
- Exceder o torcer las líneas hidráulicas de la bomba para dirección hidráulica
- Adaptación o modificaciones no autorizadas por el fabricante de OEM



BUJES DE DIRECCIÓN

- No colocar y ajustar los bujes en su posición de trabajo, así como no aplicar torque adecuado
- Exceder el número de recambios en los repuestos (2 Cambios como máximo de Bujes)



CUBRE POLVO

- Omisión de instalación en los accesorios (Abrazaderas), durante su instalación
- Daños por manejo negligente

DIRECCIÓN ASISTIDA

(HIDRÁULICA/ELECTROHIDRÁULICA/ELECTROASISTIDA)

- Golpes o marcas de impacto en el housing de la cremallera y/o cuerpo del motor eléctrico
- No colocar y ajustar la cremallera en su posición de trabajo, así como no aplicar torque adecuado en los pernos de la cremallera
- Contaminación por elementos químicos ajenos al sistema de dirección hidráulico (Silicon, sellador, tapa fugas)
- No realizar el procedimiento adecuado de purga, después de cada reemplazo y/o instalación de la Dirección hidráulica
- No utilizar el aceite recomendado por el fabricante de OEM
- Conectores mutilados o adaptados



*Este material es propiedad de Suspensión y Dirección, S.A. de C.V., se prohíbe su modificación, alteración y/o el uso para promocionar productos diferentes al indicado.



WWW.SYD.COM.MX