



BOLETIN INFORMATIVO

Como parte de nuestro compromiso con la mejora en nuestros productos, hemos detectado anomalías en el quintado y etiquetado en la siguiente lista de SKU´s:

SKU	
305-407-155IT	1513024
K-8421	1513025
K-8423	1509012
1508046	1509013
1508047	

Sin embargo, y resaltando el compromiso con nuestros clientes de mantener su stock en óptimas condiciones, se realizarán los siguientes ajustes:

SKU	Se re-etiquetara al
305-407-155IT	823-407-153IT
K-8421	K-8423
K-8423	K-8421
1508046	1508047
1508047	1508046
1513024	1513025
1513025	1513024
1509012	1509013
1509013	1509012




FOLIO: 001-0903-2026

Cabe resaltar que esta acción solo se vera reflejada en la etiqueta de estos materiales, por consiguiente, la pieza física seguirá mostrando el mismo SKU:



Quintado
1508046



Etiqueta correcta



Este proceso no afecta en la venta ni en la instalación de nuestros productos y se pueden seguir comercializando sin inconvenientes.

Nota: a partir de los lotes 2026 estas eventualidades estarán corregidas en su totalidad.

Atentamente
Suspensión y Dirección