



BOLETIN INFORMATIVO

Como parte de nuestro compromiso de ofrecer productos de la calidad y correcta aplicación, hemos implementado un ajuste de empaquetado y etiquetado que involucra al SKU **2303006 (MAZA DELANTERA)** con numero de lote 07-23 y 09-23.

Se identifico que este SKU compartía características dimensionales con el número de parte 2303026. Es por ello en conjunto con la área de Calidad se detono el ajuste correspondiente:

ARTÍCULO	ACTIVIDAD
2306003 Lote 07-23	REVISIÓN DE MATERIAL Y ETIQUETAR CORRECTAMENTE CONFORME A LA IMAGEN ADJUNTA.

MAZAS QUINTADO INCORRECTO	ACCION A REALIZAR
 	Revisar las mazas e identificar los quintados (Lotes pertenecientes al ##-23) REETIQUETAR AL SKU 2306026

Hasta la fecha de emisión de este comunicado, el SKU 2306026 ya se encuentra correctamente empaquetado y etiquetado.

Atentamente,

Suspensión y Dirección